

SKÖT OM DIN OLJECISTERN

Bild: © Risto Salovaara

Räddningsmyndigheten fungerar som övervakande myndighet av oljecisterner, oljecisternbesiktningar och oljeeldningsaggregat.

Brandinspektören svarar på frågor som berör oljeeldningsaggregat.

Den kommunala miljöskyddsmyndigheten utfärdar och övervakar lokala miljöskyddsbestämmelser som gäller placering, utrustning och oljecisterner som tas ur bruk.

Kommunens miljöskyddsbestämmelser hittas på kommunens webbplats. I miljöskyddsföreskrifterna finns det ofta bestämmelser som gäller oljecisterner.

Tillstånds- och tillsynsverket övervakar saneringen av förorenad mark och deltar vid behov i insatser vid oljeutsläpp.

Fastighetens ägare och innehavare har ansvaret för oljecisternen. Regelbunden service och besiktning förlänger såväl oljecisternens som hela oljeuppvärmningssystemets livslängd.

Oljecisternens underhåll

- ✱ Granska manteln och skyddsbassängens skick visuellt.
- ✱ Plastcisternens serviceanvisningar fås av tillverkaren eller importören.
- ✱ Den viktigaste serviceåtgärden för cisternen är regelbunden inspektion av ett godkänt besiktningsorgan.

Det är förbjudet att ytbelägga underjordiska oljecisterner som är belägna på grundvattenområde. Kommunala miljöskyddsbestämmelser kan också förbjuda ytbeläggning av andra oljecisterner.

När bör en cisternbesiktning göras?

- ✱ På grundvattenområden är periodisk besiktning av oljecisterner obligatoriska. Första besiktningen görs tio år efter att cisternen installerats och där på följande gång enligt cisternens konditionsklass.
- ✱ Enligt kommunala miljöskyddsbestämmelser kan periodiska besiktningar av underjordiska oljecisterner som ligger utanför grundvattenområden också vara obligatoriska. Även om miljöskyddsbestämmelserna inte anger någon inspektionsskyldighet rekommenderas det att alla oljecisterner besiktas i enlighet med samma bestämmelser som gäller för underjordiska oljecisterner belägna på grundvattenområde.

När är det skäl att byta ut oljecisternen?

- ** Då man vid besiktningen konstaterar att cisternen hör till klass C eller D.
- ** Då typskylt saknas eller om cisternen inte har tillverkats enligt gällande standard.
- ** Då cisternen har installerats på en plats där den är omöjlig att besikta.
- ** Då man tydligt kan se att det skett förändringar i cisternens konstruktion.
- ** Ytbelagda underjordiska oljecisterner belägna på grundvattenområden måste avlägsnas från marken. Skicket på den ytbelagda oljecisternen kan inte längre inspekteras på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att ytbelagda cisterner utgör en risk för grundvattenförorening.

Oljecistern tas ur bruk

- ** Kommunvisa miljöskyddsbestämmelser kan kräva att cisternen och rörledningar avlägsnas från marken. Miljöskyddsbestämmelserna kan också innehålla andra specifika krav om hur cisternen ska tas ur bruk. Undantag från kravet att avlägsna cisternen från marken kan sökas hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten.
- ** Cisternen ska tömmas på olja och oljehaltigt avfall. Cisternens påfyllningsrör ska pluggas eller på annat sätt förhindras från att användas.
- ** Det rekommenderas att markens renhet kontrolleras av en sakkunnig när cisternen avlägsnas.
- ** Ett protokoll över avvecklingen och eventuell demontering av oljecisternen ska skickas till räddningsmyndigheten och om nödvändigt till miljöskyddsmyndigheten.
- ** Cisterner som är placerade inne i byggnader, i skyddskammare eller under jord, samt alla rörledningar som är anslutna till dem, måste avlägsnas om miljöskyddsbestämmelserna eller byggnadsordningen kräver det.

Hemförsäkring

Ersättningar i fall av oljeutsläpp är inte självklara. Cisternens ålder, försummelse av service och saknad/trasig utrustning kan minska ersättningen. Det är viktigt att du bekantar dig med din egen hemförsäkring.

- ** Alla oljeskador ska genast meddelas till nödnumret 112 och den kommunala miljöskyddsmyndigheten.
- ** Kontakta ditt försäkringsbolag då skadan har skett.
- ** Räddningsverket granskar alltid olyckplatsen och deltar vid behov i bekämpningsarbetet.

Om du inte vet om din fastighet ligger på ett grundvattenområde, kan du kontrollera saken med kommunens miljöinspektör eller räddningsmyndigheten!

Installation och service av oljeeldningsaggregat samt besiktning av cisterner på grundvattenområden får utföras av behöriga installations- och besiktningsföretag som är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Dessa hittas på webbplatsen: tukes.fi
> E-tjänster > Register > Besiktningsorgan.

Det lönar sig att sköta om cisternens utrustning. Överfyllningsskyddet ska vara i skick. Det rekommenderas att gamla tvårörssystem byts ut till ettrörssystem i samband med service av oljebrännaren. Genom dessa åtgärder minskar risken för en oljeskada betydligt.

De gamla gaffelkopplingarna på oljecisternens påfyllningsrör måste bytas ut mot spakkopplingar med lock. Samtidigt ska man se till att luftröret, som fungerar som tryckutjämnare för tanken under påfyllning, är fritt.

